



ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ

TID: Torsdag den 3 oktober 2018 Kl.08.00-16.30

NÄRVARANDE: Per Gunnartz Lidingö Båtförbund
Henning Jensen-Wingård Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Johan Nordström Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Representanter vid samtliga båtklubbar utom KBS

Lidingö Båtklubb

A-bryggan

- Ponton 2-3 montera om t-järnen

B-bryggan

- Byt plåt till fullstor med gångjärn (konsolbrygga och ponton 1)
- Mellanbro ponton 4-5 justera med kätting (längst ut)

C-bryggan

- Mellanbro justeras med kätting (längst ut)

D-bryggan

- Ponton 1,2, montera ihop järn, stärka upp. byta till nya avbärrarbalkar, utreds
- Kontroll av landgång

Lidingö Segelsällskap

- Ponton 3 Brunns lock spackla om
- Mellanbro 3-4 slitplåt i fel läge
- Ponton 1-2 mellanbro, kätting i nordväst riktning sträckas upp

Katrinelunds båtklubb

- Landgång ut till ponton, bevakas
- Havstrappa yttre plankor är sned, förstärkning behövs

Talluddens båtklubb

- Rasskada på västra piren till följd av vågerosion. Bevakas

Käppala båtsällskap

B-Bryggan

- Landgången mellan ponton 3 och 4 fixeras. ev byta landgång

C-Bryggan

- Infärsning landgång, dra in pontonrad ca 0,5 m
- Ponton 2-3-4 höger avbärbalk slitna, bevaka

Breviks båtsällskap

A-Bryggan

- Brygga skadad vid stolpe

B och C-Bryggan

- Stålkonstruktionen under är rostangripen, infästning t-järn, utredning

J-Bryggan

- Plank tätas ihop

Skärsätra båtklubb

- Konsolbrygga montera t-järn.
- Bojsten tas upp
- Förankringssten tas upp
- Ponton 1 bult sakans i t-järn, förstärka
- Ponton 2 vattenfyllda, ev balkskadad

Torsviks båtklubb

C-Bryggan

- Landgång riktas upp och kätting
- Plåt lös

Sticklinge Udde båtklubb

Brygga 6

- Lös bult på yttre ponton, förstärk och komplettera skruv

Brygga 4

- Bult sakans

Brygga 2-3

- Lanndgångs plåt förstärks, (bredd 130 cm)

Askrike segelsällskap

A-bryggan

- Problem med landgång och fäste, åtgärd krävs, utreds

B- bryggan

- Gångjärn lösning för plåt vid landgång

Bosö Båtklubb

Brygga F

- Brunns lock tätas upp
- Ponton 1-3 bevakas
- Övergångsplåt mellanbro lösa, se över bryggraden
- Insida avbärbalk ponton 1-2, utreds

Brygga E

Ponton 3 gjutskador

Brygga-D

- Ny avbärrarbalk yttre betongponton D74

Övrigt

De dåliga flytkropparna (betongavflugning) på C-bryggan och D-bryggan borde bevakas. En plan för hur dessa skall åtgärdas inom den närmaste tiden innan även cellplasten eroderar och tappar flytkraft borde utarbetas.

Lidingö den 4/10 2018

Johan Nordström
Idrott- och friluftsförvaltare
Teknik- och fastighetsförvaltningen