

ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ

TID: Torsdag den 5 oktober 2017

NÄRVARANDE: Per Gunnartz Lidingö Båtförbund
Henning Jensen-Wingård Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Johan Nordström Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Representanter vid samtliga båtklubbar utom KBS, TBK

Lidingö Båtklubb**A-bryggan**

- Ponton 1-5 Byte av undermålig förankring/justera upp
- Ponton 2-3 Montera om t-järnen ev. byta avbärbalkar
- Skyddsplåt saknas vid sista landgången och en är inte förankrad i bryggan

Kommentar: Bommar på ponton 2-3 ansvarar klubben för att ta bort innan arbetet utförs.

B-bryggan

- Montera t-järn till ponton nr 2 och 3

C-bryggan

- Nytt trädäck på landgången (översyn av bärreglar och betongringar)
- Ponton 1-2 nya avbärbalkar, montering av t-järn

D-bryggan

- Ponton 1,2 ta bort yttre list ev. byta till nya avbärbalkar

Lidingö Segelsällskap

- Ponton 3 Brunnslock spackla om
- Slutför reparation av betongskada på 1 st ponton. Sträck upp långsgående wire.

Övrigt

- Räta upp pontonerna när båtarna är borta och omförankra

Katrinelunds båtklubb

- Fastabryggan förstärkning av T-järn vid ändbommen

Talluddens båtklubb

- Ponton 1-2 Justera in landinfästning

Övrigt

- Rasskada på västra piren till följd av vågerosion, bevakas

Käppala båtsällskap

B-Bryggan

- Landgången mellan ponton 3 och 4 fixeras. ev byta landgång

C-Bryggan

- Infärsning landgång, bevaka

Övrigt:

- Ponton längst ut har idag toatömning(tidigare båtbottentvätt). Justering av antal hamnplatser i avtal

Breviks båtsällskap

A-Bryggan

- Brygga skadad vid stolpe

B och C-Bryggan

- Stålkonstruktionen under är rostangripen, infästning t-järn, bevakas

D-Bryggan

- Landgång justeras, lagning

J-Bryggan

- Plank tätas ihop

Skärsätra båtklubb

- Ponton 1 mot väster, ett kort T-järn håller på att lossna.

Konsolbryggan

- Montera t-järn, anpassa för det

Övrigt

- Plåtarna kollas vid samtliga mellanbroar
- Ute på T- byte av avbärrarbalk
- Ponton betongskadad vid mellanbro
- Förankring av vågbrytponton mot väster kollas

Torsviks båtklubb

A-Bryggan

- A bryggan ponton 3 är sned. Ny förankring. bevaka

Sticklinge Udde båtklubb

Brygga 3

- Längst ut, en skruv till T-järn har gått av

Brygga 4

- Kätting mot land justeras för centrerung av pontonen mot landgång

Askrike segelsällskap

A-bryggan

- Landgång, åtgärd krävs , lösningar utreds

Övrigt:

- Fästanordning undermåligt mellan landgång och ponton vid 2 bryggor

Bosö Båtklubb

E- Brygga

- Fortsatt byte av avbärrarbalkar

- Ponton 3 gjutskador
- Slitplåt mellanbro 5 är löst

F Brygga

- Brunns lock tätas upp
- Kolla alla förankringar, rätta upp bryggraden och töm pontornerna
- Ponton 1-3 status, bevakas
- Övergångsplåt mellanbro 1 är lös
- Fortsatt byte av avbärbalkar och list på ändan

Brygga B

- Trädäcket vid plats 61 skadat ska bytas, se över omfattning
- Bärande balkar i ponton 2 repareras pga rötskada

Brygga-C

- Nya bärbalkar på mellanbro 1

Brygga-D

- Ny avbärbalk yttre betongponton, bevakas

Övrigt

De dåliga flytkropparna (betongavflagning) på C-bryggan och D-bryggan borde bevakas. En plan för hur dessa skall åtgärdas inom den närmaste tiden innan även cellplasten eroderar och tappas flytkraft borde utarbetas.

Lidingö den 6/10 2017

Johan Nordström
Idrott- och friluftsförvaltare
Teknik- och fastighetsförvaltningen