

ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ

TID: Torsdag den 3 oktober 2018 Kl.08.00-16.30

NÄRVARANDE:

Henning Jensen	Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Johan Nordström	Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Per Gunnartz	Lidingö Båtförbund
Representanter vid samtliga båtklubbar	

Lidingö Båtklubb**A-bryggan**

- Ponton 2-3 felmontering av t-järnen, byta avbärrarbalkar

B-bryggan

- Byt plåt till fullstor med gångjärn mellan konsolbrygga och ponton 1
- Mellanbro ponton 4-5 justera med kätting (längst ut)

C-bryggan

- Mellanbro justeras med kätting (längst ut)
- Mellanlandgång och ponton 1 Ramp sätts ihop

D-bryggan

- Nya avbärrarbalk längst ut behöver förstärkas vid hörn båda sidor

Lidingö Segelsällskap

- Ponton 3 Brunns lock spackla om
- Mellan landgång och ponton 1 justera plåt

Katrinelunds båtklubb

- Landgång ut till ponton, trädäck behöver bytas
- Havstrappans yttre plankor sned och förstärkning behövs, undermålig fast skruvad

Talluddens båtklubb

- Rasskada på västra piren till följd av vågerosion. Bevakas

Käppala båtsällskap**B-Bryggan**

- Behov av plåt mellan ponton 2 och mellanbro

C-Bryggan

- Infärsning landgång förstärks, dra in pontonrad ca 0,5 m

- Ponton 2-3-4 höger avbärrarbalk slitna
- Spänna upp kätting mellanbro och ponton 3 alt, byte fjäder.
- Ponton 2 betong åtgärda ytan

Breviks båtsällskap

B och C-Bryggan

- Stålkonstruktionen under är rostangripen, bevakas

J-Bryggan

- Trädäck tätas upp

Skärsätra båtklubb

- Ponton 1 infästning av t-järn förstärks
- Ponton 2 justera kättingfästets riktning
- Vågbrytande pontoner sprickor i skarvar, bevakas

Torsviks båtklubb

Inget att notera

Sticklinge Udde båtklubb

Brygga 6

- Lös bult på yttre ponton, förstärk och komplettera skruv

Brygga 2-3

- Mellan landgång och landfäste täcks med rörlig plåt. (bredd 130 cm)

Askrike segelsällskap

A-bryggan

- Omdisponera av landgångar A och B brygga

Bosö Båtklubb

Brygga-D

- Byta trävirke D15

Brygga-C

- Byta trävirke plats 23

Övrigt

De dåliga flytkropparna (betongavflagning) på A-B och C- bryggan är under utredning.

Lidingö den 2019-10-07

Johan Nordström

Idrott- och friluftsförvaltaren

Teknik- och fastighetsförvaltningen