

**ANTECKNINGAR FRÅN BESIKTNING AV BÅTHAMNAR PÅ LIDINGÖ**

TID: Torsdagen den 7 oktober 2021 Kl.08.00-16.30

**NÄRVARANDE:**

Henning Jensen	Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Magnus Öhrén	Lidingö Stad, teknik- och fastighetsförvaltningen
Susanna Hummerhielm	Lidingö Stad, lärande och kulturförvaltningen
Per Gunnartz	Lidingö Båtförbund
Robbie Bergqvist	
Representanter vid samtliga båtklubbar	

**Lidingö Båtklubb****A-bryggan**

- Ponton 3 lutar (dykbesikning)

**C-bryggan**

- Önskar bommar vid landgång

**D-bryggan**

- Bevaka spricka i avbärrarbalk
- Efterdra avbärrarbalk
- Endbeslag innerst på den yttre pontonen

**Lidingö Segelsällskap**

- Bro mellan ponton 9-10, södra konsolen på driv utanför underlagsplåt
- Övergång mellan land och landgång. Bockad skyddsplåt där man får ta onödigt hög fart för att ta sig över.
- Spackla brunnar
- Korta T-järn monterade av klubben. Byts mot långa? Bevakas.

**Katrinelunds båtklubb**

- Skruva fast däck fram till grinden
- Sätt genomgående bult i alla hörn på flytbryggan

**Talluddens båtklubb**

- Brygga 1 sätt t-järn
- Brygga 2 byt avbärrarlist höger sida, översyn slitplåtar
- Brygga 3 t-järn, tag bort ”snobbrädan”, därefter kolla kantbalkens kondition
- Brygga 4 sätta stöd ben

## **Käppala båtsällskap**

### **B-Bryggan**

- Kloss vid första bron
- Laga ytlagret på 3:e pontonen

### **C-Bryggan**

- Laga lock
- Lyft bro mellan 1:a och 2.a pontonen

## **Breviks båtsällskap**

### **B-Bryggan**

- Se över t-järn

### **D-Bryggan**

- Hasplåten
- Spänna upp kättingen

### **G-Bryggan**

- Löst T-järn vid plats G12

### **J-Bryggan**

- Trädäck tätas upp

## **Skärsätra båtklubb**

- Vågbrytande pontoner sprickor i skarvar, bevakas
- T-järn sätt nytt bleck
- Plats 27 genomgående bult
- Svetsa mellan t-järn

## **Torsviks båtklubb**

Inget att notera

## **Sticklinge Udde båtklubb**

### **Brygga 1**

- Kättingjustering

### **Brygga 4**

- En skarv mellan pontonsektionerna är förskjuten.
- Kättingbyte vid landfästet.

### **Brygga 5**

- Nivåskilnad mellan pontonerna bevakas.

### **Brygga 6**

- Se över kättingarna mot landfäste

Diskuterades möjlighet till förtätning genom att addera ytterligare bryggor väster om befintliga.

## **Askrike segelsällskap**

### **B-bryggan /400-bryggan**

- Se över om vi kan förtäta genom att flytta ut pontonerna och lägga till en kort ponton mot land

### **C-bryggan/500-bryggan**

- Se över om vi kan förtäta genom att förlänga bryggan med 1st 10 metersponten

### **Piren**

- Vill sätta staket mot uppläggningsplatsen för catamaraner

## **Bosö Båtklubb**

### **Brygga-F**

- Byta avbärarvirke hela vänstersidan
- Laga yttre mellanbron

### **Brygga A-D**

- Bevaka flytkropparna på träpontonerna

Diskuterades möjlighet till förtätning genom att förlänga bryggorna E och D.

Lidingö den 2021-10-08

Magnus Öhrlén  
Driftchef idrott och friluftsliv  
Teknik- och fastighetsförvaltningen